



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Ужурского района

ул. Кирова, 71,
г. Ужур, Ужурский район,
Красноярский край, 662252

Главе Ужурского района,
Главе г. Ужур,
Руководителю администрации ЗАТО
п. Солнечный,
Главам администраций
Васильевского, Ильинского,
Крутоярского, Кулунского,
Локшинского, Малоимышского,
Озероучумского, Прилужского,
Приреченского, Солгонского,
Михайловского, Златоруновского
сельсоветов

15.10.2019 № 40-01-2019

В рамках реализации прокуратурой района полномочий по взаимодействию со средствами массовой информации для решения вопроса о публикации направляю в Ваш адрес статью, подготовленную помощником прокурора Стонт Н.В.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района
старший советник юстиции

В.М.Свирко

Н.В.Стонт, тел.21850

ЕЭ № 000115

Прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования по факту неудовлетворительного состояния воздушных линий электропередач

Прокуратурой района совместно с главным государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора проведена проверка по обращению Смирнова Н.Ф. по вопросу неудовлетворительного состояния воздушных линий электропередач в д.Новая Кузурба Ужурского района, в ходе которой установлено следующее.

В нарушение требований Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, Правил устройства электроустановок, утверждённого приказом Главтехуправлением Минэнерго СССР от 18.08.1975, в деревянной поперечине концевой опоры имеются значительные трещины, загнивание, не проведена своевременная замена поврежденного элемента концевой деревянной опоры, данная опора не содержитя в состоянии эксплуатационной готовности; на концевой опоре с оголовка слетел изолятор; в наружных стенах имеется значительные отверстия, не исключена возможность попадания животных и птиц; на металлических дверях имеются следы коррозии; не проведена проверка состояния защиты от перенапряжения РУ, поврежден вентильный разрядник на металлическом портале; открыто проложенные кабели не защищены от механических повреждений, имеется доступность для посторонних лиц, не обеспечивается безопасная эксплуатация кабелей; заземление выполнено с нарушением требований, заземляющие электроды не заглублены на необходимую глубину, не обеспечивается безопасная эксплуатация электрооборудования; прокладка самонесущего изолированного провода (СИП) от концевой опоры выполнена с нарушением требований, участок СИП зарыт в землю, не обеспечивается безопасная эксплуатация и надежная работа оборудования и сооружений; на конечных опорах, нет заземляющих устройств; на опорах не нанесены порядковые номера, год установки опор; опора дома №20 ул. Школьная д. Новая Кузурба имеет значительное загнивание у основания, наклоняется при незначительном надавливании, значительная трещина у основания опоры, имеется надпил на опоре.

Эксплуатация энергоустановок с нарушениями требований действующего законодательства в указанной сфере может привести к прекращению подачи электроэнергии потребителям, а также несёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих на территории населённого пункта.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства прокуратурой района внесено представление начальнику Ужурского РЭС филиала ПАО «МРСК-Сибири» - «Красноярскэнерго», в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Западный территориальный отдел Енисейского управления Ростехнадзора. Акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении.